



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Mollaro

SCHEDA DI ANALISI

3

N. P.ED./P.F.:

5

CATEGORIA di intervento:

R2


COMUNE CATASTALE:

Mollaro


DATA rilievo:

ottobre 2018

ESTRATTO MAPPA



DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Mollaro

SCHEDA n°

3

IMMAGINI



INFORMAZIONI SUL MANUFATTO

1	Tipo di manufatto		PORTALE SU MURO DI CINTA			
2	Descrizione del manufatto		ARCO IN PIETRA BIANCA DI ACCESSO ALL'ANDITO CON CHIAVE LAVORATA E PORTONE LIGNEO.			
3	Epoca di costruzione					
4	Permanenza dei caratteri originari		costruttivi	<input checked="" type="checkbox"/>	media	bassa
			artistici		<input checked="" type="checkbox"/>	
5	Degrado		NULLO			
6	Vincoli					
7	Categoria di intervento prevista		R2			
8	Indicazioni di intervento					