



## **COMUNE DI PREDAIA**

## Frazione di Mollaro

## SCHEDA DI ANALISI

5

N. P.ED./P.F.: 30

### CATEGORIA di intervento:

R2


COMUNE CATASTALE: Mollaro

DATA rilievo: ottobre 2018

## ESTRATTO MAPPA



## DETtaglio della cartografia



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Mollaro

SCHEDA n°

5

## IMMAGINI



## INFORMAZIONI SUL MANUFATTO

1	Tipo di manufatto	DOPPIO ARCO SU MURO DI CINTA			
2	Descrizione del manufatto	DOPPIO ARCO IN PIETRA BIANCA DI ACCESSO ALL'ANDITO. A SINISTRA ARCO SEMPLICE E LINEARE. A DESTRA ARCO CON ELEMENTI LAVORATI.			
3	Epoca di costruzione				
4	Permanenza dei caratteri originari	costruttivi	X	alta	media
		artistici	X	media	bassa
5	Degrado	BASSO			
6	Vincoli				
7	Categoria di intervento prevista	R2			
8	Indicazioni di intervento				