
	<b>COMUNE DI PREDAIA</b>		<b>Frazione di Smarano</b>	
	<b>SCHEDA DI ANALISI</b>			<b>2</b>
N. P.ED./P.F.:	6/1		CATEGORIA di intervento:	<b>R2</b>
COMUNE CATASTALE:	Smarano		DATA rilievo:	ottobre 2018



COMUNE DI PREDAIA	Frazione di Smarano	2
SCHEDA n°		
IMMAGINI		



INFORMAZIONI SUL MANUFATTO					
1	Tipo di manufatto		ARCO		
2	Descrizione del manufatto		ARCO IN MURTURA E PIETRA - ACCESSO ALL'ANDITO - CON MADONNINA SOMMITALE.		
3	Epoca di costruzione				
4	Permanenza dei caratteri originari		alta	media	bassa
		costruttivi	X		
		artistici		X	
5	Degrado		BASSO		
6	Vincoli				
7	Categoria di intervento prevista			R2	
8	Indicazioni di intervento				