

	COMUNE DI PEDAIA		Frazione di Smarano	
	SCHEDA DI ANALISI			5
N. P.ED./P.F.:	19	CATEGORIA di intervento:		R2
COMUNE CATASTALE:	Smarano	DATA rilievo:	ottobre 2018	

ESTRATTO MAPPA



DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI PREDAIA	Frazione di Smarano	5
SCHEDA n°		
IMMAGINI		



INFORMAZIONI SUL MANUFATTO					
1	Tipo di manufatto		ARCO		
2	Descrizione del manufatto		ARCO SEMPLICE IN MURATURA CON COPERTINA - ACCESSO ALL'ANDITO		
3	Epoca di costruzione				
4	Permanenza dei caratteri originari		alta	media	bassa
		costruttivi		X	
		artistici		X	
5	Degrado		MEDIO		
6	Vincoli				
7	Categoria di intervento prevista			R2	
8	Indicazioni di intervento				