



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Taio

SCHEDA DI ANALISI

1


N. P.ED./P.F.: 22

CATEGORIA di intervento: R2


COMUNE CATASTALE: Taio

DATA rilievo: ottobre 2018

ESTRATTO MAPPA



DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Taio

SCHEMA n°

1

IMMAGINI



INFORMAZIONI SUL MANUFATTO

1	Tipo di manufatto		INGRESSO SU MURO DI CINTA			
2	Descrizione del manufatto		INGRESSO A PILASTRINI IN PIETRA - ACCESSO ALL'ANDITO			
3	Epoca di costruzione					
4	Permanenza dei caratteri originari		costruttivi	alta	media	bassa
			artistici		X	
5	Degrado		MEDIO			
6	Vincoli					
7	Categoria di intervento prevista		R2			
8	Indicazioni di intervento					