



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Taio

SCHEDA DI ANALISI

4


N. P.ED./P.F.: F 1207

CATEGORIA di intervento: R2


COMUNE CATASTALE: Taio

DATA rilievo: ottobre 2018

ESTRATTO MAPPA



DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Taio

SCHEDA n°

4

IMMAGINI



INFORMAZIONI SUL MANUFATTO

1	Tipo di manufatto	INGRESSO SU MURO DI CINTA			
2	Descrizione del manufatto	INGRESSO ALL'ANDITO COSTITUITO DA PILASTRINI IN PIETRA LAVORATA E CANCELLIO METALLICO.			
3	Epoca di costruzione				
4	Permanenza dei caratteri originari	costruttivi	alta	media	bassa
		artistici		X	
5	Degrado	MEDIO			
6	Vincoli				
7	Categoria di intervento prevista	R2			
8	Indicazioni di intervento				