

	COMUNE DI PREDAIA		Frazione di Taio	
	<b>SCHEDA DI ANALISI</b>			<b>11</b>
N. P.ED./P.F.:	F 1211	CATEGORIA di intervento:		<b>R1</b>
COMUNE CATASTALE:	Taio	DATA rilievo:	ottobre 2018	

#### ESTRATTO MAPPA



#### DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI PREDAIA	Frazione di Taio	11
SCHEDA n°		
IMMAGINI		



INFORMAZIONI SUL MANUFATTO						
1	Tipo di manufatto		CAPITELLO			
2	Descrizione del manufatto		CAPITELLO DEVOZIONALE RECANTE UN BASSORILIEVO DELLA MADONNA CON BAMBINO ENTRO UNA NICCHIA IN MURATURA CON COLONNINE E PROTEZIONE IN LEGNO E VETRO.			
3	Epoca di costruzione					
4	Permanenza dei caratteri originari			alta	media	bassa
			costruttivi	X		
			artistici	X		
5	Degrado		BASSO			
6	Vincoli		VINCOLO DIRETTO			
7	Categoria di intervento prevista			R1		
8	Indicazioni di intervento					