

N. P.ED./P.F.:	88 /1
----------------	-------

CATEGORIA di intervento:


R1

COMUNE CATASTALE:	Taio
-------------------	------


DATA rilievo:

ottobre 2018

## ESTRATTO MAPPA



## DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI PREDAIA	Frazione di Taio	12
SCHEDA n°		
IMMAGINI		



INFORMAZIONI SUL MANUFATTO					
1	Tipo di manufatto		BASSORILIEVO		
2	Descrizione del manufatto		BASSORILIEVO IN STUCCO RECANTE UNA FIGURA FEMMINILE INCORNICIATA.		
3	Epoca di costruzione				
4	Permanenza dei caratteri originari		alta	media	bassa
		costruttivi	X		
		artistici	X		
5	Degrado		MEDIO		
6	Vincoli		VINCOLO DIRETTO		
7	Categoria di intervento prevista			R1	
8	Indicazioni di intervento				