



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Taio

SCHEDA DI ANALISI

14

N. P.ED./P.F.:

F 1213 /1

CATEGORIA di intervento:

R2


COMUNE CATASTALE:

Taio


DATA rilievo:

ottobre 2018

ESTRATTO MAPPA



DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Taio

SCHEDA n°

14

IMMAGINI



INFORMAZIONI SUL MANUFATTO

1	Tipo di manufatto	CROCE															
2	Descrizione del manufatto	CROCE DEVOZIONALE IN PIETRA BIANCA CON BASAMENTO LAVORATO E LEGGERE ISCRIZIONI.															
3	Epoca di costruzione	XX SEC.															
4	Permanenza dei caratteri originari	<table border="1"> <tr> <td></td><td>alta</td><td>media</td><td>bassa</td></tr> <tr> <td>costruttivi</td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr> <td>artistici</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> </table>					alta	media	bassa	costruttivi		X		artistici	X		
	alta	media	bassa														
costruttivi		X															
artistici	X																
5	Degrado	BASSO															
6	Vincoli	VINCOLO INDIRETTO - AREA ARCHEOLOGICA															
7	Categoria di intervento prevista	R2															
8	Indicazioni di intervento																