



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Taio

SCHEDA DI ANALISI

17

N. P.ED./P.F.:

21

CATEGORIA di intervento:

R2


COMUNE CATASTALE:

Taio


DATA rilievo:

ottobre 2018

ESTRATTO MAPPA



DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Taio

SCHEDA n°

17

IMMAGINI



INFORMAZIONI SUL MANUFATTO

1	Tipo di manufatto	INGRESSO SU MURO DI CINTA			
2	Descrizione del manufatto	INGRESSO ALL'ANDITO COSTITUITO DA DUE PILASTRINI IN PIETRA BIANCA DI SEMPLICE FATTURA CON CANCELLATA IN FERRO			
3	Epoca di costruzione				
4	Permanenza dei caratteri originari		alta	media	bassa
5	Degrado	costruttivi		X	
		artistici		X	
6	Vincoli	BASSO			
7	Categoria di intervento prevista	R2			
8	Indicazioni di intervento				