



	<b>COMUNE DI PEDAIA</b>		<b>Frazione di Tres</b>		
	<b>SCHEDA DI ANALISI</b>			<b>13</b>	
N. P.ED./P.F.:	60 / 3		CATEGORIA di intervento:	<b>R2</b>	
COMUNE CATASTALE:	Tres		DATA rilievo:	ottobre 2018	

**ESTRATTO MAPPA**



**DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA**



<b>COMUNE DI PREDAIA</b>	<b>Frazione di Tres</b>	<b>13</b>
<b>SCHEDA n°</b>		
<b>IMMAGINI</b>		



<b>INFORMAZIONI SUL MANUFATTO</b>					
<b>1</b>	<b>Tipo di manufatto</b>	PORTALE ARCHITRAVATO			
<b>2</b>	<b>Descrizione del manufatto</b>	PORTALE ARCHITRAVATO IN PIETRA ROSSA SUPERSTITE DI PRECEDENTI COSTRUZIONI.			
<b>3</b>	<b>Epoca di costruzione</b>				
<b>4</b>	<b>Permanenza dei caratteri originari</b>		alta	media	bassa
		costruttivi		<b>X</b>	
	artistici		<b>X</b>		
<b>5</b>	<b>Degrado</b>	BASSO			
<b>6</b>	<b>Vincoli</b>				
<b>7</b>	<b>Categoria di intervento prevista</b>	<b>R2</b>			
<b>8</b>	<b>Indicazioni di intervento</b>				