



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Vervò

## SCHEDA DI ANALISI

9

N. P.ED./P.F.: 41

CATEGORIA di intervento: R1


COMUNE CATASTALE: Vervò

DATA rilievo: ottobre 2018

## ESTRATTO MAPPA



## DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Vervò

SCHEDA n°

9

## IMMAGINI



## INFORMAZIONI SUL MANUFATTO

1	Tipo di manufatto	BASSORILIEVO MURATO		
2	Descrizione del manufatto	BASSORILIEVO IN PIETRA BIANCA RAFFIGURANTE UNA CRICIFISSIONE E CON DECORAZIONI PITTORICHE A CONTORNO		
3	Epoca di costruzione	RECENTE		
4	Permanenza dei caratteri originari	costruttivi	X	alta
		artistici	X	media
5	Degrado	BASSO		
6	Vincoli			
7	Categoria di intervento prevista	R1		
8	Indicazioni di intervento			