

	COMUNE DI PREDAIA		Frazione di COREDO	
	SCHEDA DI ANALISI			147
N. P.ED.:	3/1	CATEGORIA di intervento:	R1	
COMUNE CATASTALE:	Coredo	DATA rilievo:	ottobre 2018	

ESTRATTO MAPPA



DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI PREDAIA	Frazione di COREDO	147
SCHEDA n°		

ANALISI

1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale			
2	Destinazione originaria	Conservata			
3	Proprietà	Privata			
4	Epoca di costruzione	anteriore al 1860	X		
		tra il 1860 e il 1939			
		posteriore al 1939			
5	Tipologia architettonica storica	alta definizione	X		
		media definizione			
		bassa definizione			
		nessuna definizione			
6	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		alta	media	bassa
		volumetrici	X		
		costruttivi	X		
		complementari		X	
		decorativi		X	
7	Degrado	nullo			
8	Grado di utilizzo	utilizzato			
7	Spazi di pertinenza	qualità media			
8	Vincoli				
9	Note	<p>01_Edificio dal ruolo urbano rilevante.</p> <p>05_Elementi storico-artistici: tutto l'edificio.</p> <p>L'edificio è stato ristrutturato e restaurato recentemente.</p> <p>Presenza di elementi architettonici pregiati originari.</p> <p>All'interno si trovano anche affreschi votivi di notevole pregio.</p> <p>Notevole il portalino di ingresso sul lato nord.</p>			

INTERVENTO

10	Categoria di intervento prevista		R1				
11	Prescrizioni e indicazioni						
12	Categoria intervento spazi di pertinenza		Spr				
13	Fronti di pregio		NO	X	SI		
14	Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2016		NO	X	SI		

IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 4



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 5