



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di COREDO

SCHEDA DI ANALISI

159

N. P.ED.: | 51

51

CATEGORIA di intervento:

R2

COMUNE CATASTALE:

Coredo

DATA rilievo:

ottobre 2018

ESTRATTO MAPPA



DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di COREDO

SCHEDA n°

159

ANALISI

| | | | | | |
|---|---|--|------|-------|-------|
| 1 | Tipologia funzionale | Edificio residenziale | | | |
| 2 | Destinazione originaria | Conservata | | | |
| 3 | Proprietà | Privata | | | |
| 4 | Epoca di costruzione | anteriore al 1860 | | X | |
| | | tra il 1860 e il 1939 | | | |
| | | posteriore al 1939 | | | |
| 5 | Tipologia architettonica storica | alta definizione | | | |
| | | media definizione | | X | |
| | | bassa definizione | | | |
| | | nessuna definizione | | | |
| 6 | Permanenza dei caratteri formali tradizionali | | alta | media | bassa |
| | | volumetrici | | X | |
| | | costruttivi | | X | |
| | | complementari | | | X |
| 7 | Degrado | decorativi | | X | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 8 | Grado di utilizzo | nullo | | | |
| 7 | Spazi di pertinenza | utilizzato | | | |
| 8 | Vincoli | qualità media | | | |
| 9 | Note | 05_Elementi storico-artistici: contorni lapidei, affresco stemma su lato sud. Recentemente ristrutturato con scelte cromatiche non propriamente congrue da non ripetere sulle altre porzioni dell'edificio. | | | |

INTERVENTO

| 10 | Categoria di intervento prevista | | R2 | | |
|----|--|---|----|---|----|
| 11 | Prescrizioni e indicazioni | 08_E' possibile spostare o inserire nuovi fori per regolarizzare le facciate, in allineamento a quelli esistenti. 09_E' possibile spostare, modificare o inserire nuovi poggioli, secondo le indicazioni dell'abaco. | | | |
| 12 | Categoria intervento spazi di pertinenza | | | | |
| 13 | Fronti di pregio | | NO | X | SI |
| 14 | Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2016 | | NO | X | SI |

IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 4



FOTO 2



FOTO 3

FOTO 5

IMMAGINI



FOTO 6



FOTO 7



FOTO 8