
	COMUNE DI PEDAIA		Frazione di Dardine	
	SCHEDA DI ANALISI			5
N. P.ED.:	41 70		CATEGORIA di intervento:	R3
COMUNE CATASTALE:	Dardine		DATA rilievo:	ottobre 2018



COMUNE DI PREDAIA	Frazione di Dardine	5
SCHEDA n°		

ANALISI

1	Tipologia funzionale	residenza			
2	Destinazione originaria	residenza			
3	Proprietà	privata			
4	Epoca di costruzione	anteriore al 1860	X		
		tra il 1860 e il 1939			
		posteriore al 1939			
5	Tipologia architettonica storica	alta definizione			
		media definizione			
		bassa definizione	X		
		nessuna definizione			
6	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		alta	media	bassa
		volumetrici		X	
		costruttivi			X
		complementari			X
		decorativi			X
7	Degrado	nullo			
8	Grado di utilizzo	utilizzato			
7	Spazi di pertinenza	qualità media			
8	Vincoli				
9	Note	10_Presenza di manufatto accessorio.			

INTERVENTO

10	Categoria di intervento prevista		R3			
11	Prescrizioni e indicazioni	07_E' plausibile la ricostruzione in stile non tradizionale/moderno.				
12	Categoria intervento spazi di pertinenza					
13	Fronti di pregio		NO	X	SI	
14	Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2015		NO		SI	X

IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4