

	<b>COMUNE DI PEDAIA</b>		<b>Frazione di DERMULO</b>	
	<b>SCHEDA DI ANALISI</b>			<b>1</b>
N. P.ED.:	74	CATEGORIA di intervento:		<b>R1</b>
COMUNE CATASTALE:	Dermulo	DATA rilievo:	ottobre 2018	

#### ESTRATTO MAPPA



#### DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI PREDAIA	Frazione di DERMULO	1
SCHEDA n°		

**ANALISI**

1	Tipologia funzionale	Edificio speciale - chiesa di S.ta Giustina			
2	Destinazione originaria	Conservata			
3	Proprietà	Privata - parrocchia			
4	Epoca di costruzione	anteriore al 1860			
		tra il 1860 e il 1939			
		posteriore al 1939		<b>X</b>	
5	Tipologia architettonica storica	alta definizione		<b>X</b>	
		media definizione			
		bassa definizione			
		nessuna definizione			
6	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		alta	media	bassa
		volumetrici	<b>X</b>		
		costruttivi	<b>X</b>		
		complementari	<b>X</b>		
		decorativi	<b>X</b>		
7	Degrado	nullo			
8	Grado di utilizzo	utilizzato			
7	Spazi di pertinenza	qualità media			
8	Vincoli	DICHARATO DI INTERESSE (D. Lgs. 42 /2004)			
9	Note	Chiesa parrocchiale di S.ta Giustina. Edificio realizzato nel 1954 su disegno di Efrem Ferrari.. Edificio dal rilevante ruolo urbano.			

**INTERVENTO**

10	Categoria di intervento prevista		R1				
11	Prescrizioni e indicazioni						
12	Categoria intervento spazi di pertinenza		Spr				
13	Fronti di pregio		NO	X	SI		
14	Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2016		NO	X	SI		

## IMMAGINI



FOTO 1

FOTO 2



FOTO 3

FOTO 4

