



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di DERMULO

SCHEDA DI ANALISI

12

N. P.ED.: 29

CATEGORIA di intervento:

R1

COMUNE CATASTALE:

Dermulo


DATA rilievo:

ottobre 2018

ESTRATTO MAPPA



DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI PREDAIA	Frazione di DERMULO	SCHEDA n°	12

ANALISI

1	Tipologia funzionale	Chiesa dei Ss. Filippo e Giacomo			
2	Destinazione originaria	Conservata			
3	Proprietà	Parrocchia			
4	Epoca di costruzione	anteriore al 1860			X
		tra il 1860 e il 1939			
		posteriore al 1939			
5	Tipologia architettonica storica	alta definizione			X
		media definizione			
		bassa definizione			
		nessuna definizione			
6	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		alta	media	bassa
		volumetrici	X		
		costruttivi	X		
		complementari	X		
7	Degrado	nullo			
	Grado di utilizzo	utilizzato			
7	Spazi di pertinenza	qualità media			
8	Vincoli	DICHiarato DI INTERESSE (D. Lgs. 42 /2004)			
9	Note	Prezioso esempio di chiesa medioevale anaune di provenienza medievale e rimaneggiata nel 1677.			

INTERVENTO

10	Categoria di intervento prevista	R1			
11	Prescrizioni e indicazioni				
12	Categoria intervento spazi di pertinenza	Spr			
13	Fronti di pregio	NO	X	SI	
14	Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2016	NO	X	SI	

IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 3



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 5