



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di DERMULO

SCHEDA DI ANALISI

22

N. P.ED.: 20


CATEGORIA di intervento:

R2

COMUNE CATASTALE: Dermu

DATA rilievo: ottobre 2018

ESTRATTO MAPPA



DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI PREDAIA	Frazione di DERMULO	SCHEDA n°	22

ANALISI

1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale			
2	Destinazione originaria				
3	Proprietà				
4	Epoca di costruzione	anteriore al 1860			X
		tra il 1860 e il 1939			
		posteriore al 1939			
5	Tipologia architettonica storica	alta definizione			
		media definizione			X
		bassa definizione			
		nessuna definizione			
6	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		alta	media	bassa
		volumetrici		X	
		costruttivi		X	
		complementari		X	
7	Degrado	decorativi			X
8	Grado di utilizzo	nullo			
7	Spazi di pertinenza	utilizzato			
8	Vincoli	qualità media			
9	Note	Edificio ristrutturato in modo positivo. Elementi storici: 2 portali lapidei.			

INTERVENTO

10	Categoria di intervento prevista		R2		
11	Prescrizioni e indicazioni	Le facciate possono essere completate con i fori mancanti secondo lo schema simmetrico e sobrio della composizione tradizionale.			
12	Categoria intervento spazi di pertinenza		Spr		
13	Fronti di pregio		NO		SI X
14	Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2016		NO		SI X

IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 3



FOTO 4