



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di DERMULO

SCHEDA DI ANALISI

31

N. P.ED.:

8

CATEGORIA di intervento:

R3


COMUNE CATASTALE:

Dermulo


DATA rilievo:

ottobre 2018

ESTRATTO MAPPA



DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI PREDAIA	Frazione di DERMULO	31
SCHEDA n°		

ANALISI

1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale						
2	Destinazione originaria	Confermata						
3	Proprietà	Privata						
4	Epoca di costruzione	anteriore al 1860			X			
		tra il 1860 e il 1939						
		posteriore al 1939						
5	Tipologia architettonica storica	alta definizione						
		media definizione						
		bassa definizione			X			
		nessuna definizione						
6	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		alta	media	bassa			
		volumetrici		X				
		costruttivi			X			
		complementari			X			
7	Degrado	decorativi			X			
			basso					
			sottoutilizzato					
			qualità bassa					
8	Grado di utilizzo							
7	Spazi di pertinenza							
8	Vincoli							
9	Note	Elementi storici: portale lapideo su muro di cinta - 1742.						

INTERVENTO

10	Categoria di intervento prevista		R3		
11	Prescrizioni e indicazioni	Le facciate possono essere completate con i fori mancanti secondo lo schema simmetrico e sobrio della composizione tradizionale.			
12	Categoria intervento spazi di pertinenza				
13	Fronti di pregio		NO		SI X
14	Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2016		NO		SI X

IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 4



FOTO 2



FOTO 3

