



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di DERMULO

SCHEDA DI ANALISI

36

N. P.ED.: 23

CATEGORIA di intervento:

R2


COMUNE CATASTALE:

Dermulo


DATA rilievo:

ottobre 2018

ESTRATTO MAPPA



DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di DERMULO

SCHEDA n°

36

ANALISI

1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale			
2	Destinazione originaria	Confermata			
3	Proprietà	Privata			
4	Epoca di costruzione	anteriore al 1860		X	
		tra il 1860 e il 1939			
		posteriore al 1939			
5	Tipologia architettonica storica	alta definizione			
		media definizione		X	
		bassa definizione			
		nessuna definizione			
6	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		alta	media	bassa
		volumetrici		X	
		costruttivi		X	
		complementari			X
		decorativi			X
7	Degrado	nullo			
8	Grado di utilizzo	utilizzato			
7	Spazi di pertinenza	qualità media			
8	Vincoli				
9	Note	Elementi storici: portale lapideo (1818)			

INTERVENTO

10	Categoria di intervento prevista		R2		
11	Prescrizioni e indicazioni	Il parapetto cementizio di collegamento sul lato nord è completamente fuori tipologia e va corretto coinvolgendo eventualmente anche l'unità 38a.			
12	Categoria intervento spazi di pertinenza				
13	Fronti di pregio		NO	X	SI
14	Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2016		NO	X	SI

IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 4



FOTO 2



FOTO 3

