



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Mollaro

SCHEDA DI ANALISI

1

N. P.ED.: 1

1

CATEGORIA di intervento:

R1


COMUNE CATASTALE:

Mollaro


DATA rilievo:

ottobre 2018

ESTRATTO MAPPA



DETtaglio della cartografia



COMUNE DI PREDAIA	Frazione di Mollaro	1
	SCHEDA n°	

ANALISI

1	Tipologia funzionale	Chiesa			
2	Destinazione originaria	Chiesa			
3	Proprietà	Ecclesiastica			
4	Epoca di costruzione	anteriore al 1860		X	
		tra il 1860 e il 1939			
		posteriore al 1939			
5	Tipologia architettonica storica	alta definizione			
		media definizione			
		bassa definizione		X	
		nessuna definizione			
6	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		alta	media	bassa
		volumetrici	X		
		costruttivi	X		
		complementari	X		
7	Degrado	decorativi	X		
8	Grado di utilizzo	utilizzato			
7	Spazi di pertinenza	qualità media			
8	Vincoli	ART. 5 – PRESENZA INTERESSE (da sottoporre a verif. Int. culturale)			
9	Note	Edificio dal ruolo urbano rilevante. Elementi storico-artistici: tutto l'edificio - Chiesa di San Marco, ricostruita nel 1852.			

INTERVENTO

10	Categoria di intervento prevista		R1		
11	Prescrizioni e indicazioni				
12	Categoria intervento spazi di pertinenza		Spr		
13	Fronti di pregio		NO	X	SI
14	Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2016		NO	X	SI

IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 3



FOTO 2



FOTO 4