


	COMUNE DI PREDAIA		Frazione di Mollaro	
	SCHEDA DI ANALISI			11
N. P.ED.:	38/1	CATEGORIA di intervento:		R3
COMUNE CATASTALE:	Mollaro	DATA rilievo:	ottobre 2018	



COMUNE DI PREDAIA	Frazione di Mollaro	11
SCHEDA n°		

ANALISI

1	Tipologia funzionale	Residenza			
2	Destinazione originaria	Residenza			
3	Proprietà	privata			
4	Epoca di costruzione	anteriore al 1860			X
		tra il 1860 e il 1939			
		posteriore al 1939			
5	Tipologia architettonica storica	alta definizione			
		media definizione			
		bassa definizione			X
		nessuna definizione			
6	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		alta	media	bassa
		volumetrici		X	
		costruttivi			X
		complementari			X
		decorativi			X
7	Degrado	medio			
8	Grado di utilizzo	sottoutilizzato			
7	Spazi di pertinenza	qualità media			
8	Vincoli				
9	Note	01_Edificio dal ruolo urbano rilevante. 05_Elementi storico-artistici: portale lapideo fronte nord, contorni lapidei.			

INTERVENTO

10	Categoria di intervento prevista		R3				
11	Prescrizioni e indicazioni						
12	Categoria intervento spazi di pertinenza						
13	Fronti di pregio		NO		SI	X	
14	Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2015		NO	X	SI		

IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 4



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 5