
	COMUNE DI PREDAIA		Frazione di Mollaro	
	<b>SCHEDA DI ANALISI</b>			<b>15</b>
N. P.ED.:	30	CATEGORIA di intervento:		<b>R2</b>
COMUNE CATASTALE:	Mollaro	DATA rilievo:	ottobre 2018	



COMUNE DI PREDAIA	Frazione di Mollaro	15
SCHEDA n°		

**ANALISI**

1	Tipologia funzionale	Residenza			
2	Destinazione originaria	Residenza			
3	Proprietà	privata			
4	Epoca di costruzione	anteriore al 1860			<b>X</b>
		tra il 1860 e il 1939			
		posteriore al 1939			
5	Tipologia architettonica storica	alta definizione			
		media definizione			
		bassa definizione			<b>X</b>
		nessuna definizione			
6	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		alta	media	bassa
		volumetrici		<b>X</b>	
		costruttivi			<b>X</b>
		complementari			<b>X</b>
		decorativi			<b>X</b>
7	Degrado	nullo			
8	Grado di utilizzo	sottoutilizzato			
7	Spazi di pertinenza	qualità media			
8	Vincoli				
9	Note	01_Edificio dal ruolo urbano rilevante. 05_ Elementi storico-artistici: Doppio portale lapideo su muro di cinta, contorni lapidei, meridiana, ponte. Le aperture nel sottotetto sono incongrue rispetto all'edificio.			

**INTERVENTO**

10	Categoria di intervento prevista		R2			
11	Prescrizioni e indicazioni					
12	Categoria intervento spazi di pertinenza		Spr			
13	Fronti di pregio		NO		SI	X
14	Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2015		NO	X	SI	

## IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 4



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 5