
	COMUNE DI PREDAIA		Frazione di Mollaro	
	SCHEDA DI ANALISI			22
N. P.ED.:	95	CATEGORIA di intervento:		R2
COMUNE CATASTALE:	Mollaro	DATA rilievo:	ottobre 2018	



COMUNE DI PREDAIA	Frazione di Mollaro	22
SCHEMA n°		

ANALISI

1	Tipologia funzionale	Lavatoio			
2	Destinazione originaria	Lavatoio			
3	Proprietà	Comunale			
4	Epoca di costruzione	anteriore al 1860	X		
		tra il 1860 e il 1939			
		posteriore al 1939			
5	Tipologia architettonica storica	alta definizione			
		media definizione	X		
		bassa definizione			
		nessuna definizione			
6	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		alta	media	bassa
		volumetrici		X	
		costruttivi		X	
		complementari			X
		decorativi			X
7	Degrado	nullo			
8	Grado di utilizzo	utilizzato			
7	Spazi di pertinenza	qualità media			
8	Vincoli				
9	Note				

INTERVENTO

10	Categoria di intervento prevista		R2				
11	Prescrizioni e indicazioni						
12	Categoria intervento spazi di pertinenza						
13	Fronti di pregio		NO	X	SI		
14	Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2015		NO	X	SI		

IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4