



# **COMUNE DI PREDAIA**

# Frazione di Priò

## SCHEDA DI ANALISI

1

N. P.ED.: 253/2

**CATEGORIA di intervento:**

R3

**COMUNE CATASTALE:** Priò

DATA rilievo: ottobre 2018

## ESTRATTO MAPPA



#### **DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA**



<b>COMUNE DI PREDAIA</b>	<b>Frazione di Priò</b>	<b>1</b>
<b>SCHEDA n°</b>		

**ANALISI**

1	<b>Tipologia funzionale</b>	Baita	
2	<b>Destinazione originaria</b>	Baita	
3	<b>Proprietà</b>	Privata	
4	<b>Epoca di costruzione</b>	anteriore al 1860	
		tra il 1860 e il 1939	X
		posteriore al 1939	
5	<b>Tipologia architettonica storica</b>	alta definizione	
		media definizione	X
		bassa definizione	
		nessuna definizione	
6	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		alta
		volumetrici	X
		costruttivi	X
		complementari	X
		decorativi	X
7	<b>Degrado</b>	elevato	
8	<b>Grado di utilizzo</b>	sottoutilizzato	
7	<b>Spazi di pertinenza</b>	qualità media	
8	<b>Vincoli</b>		
9	<b>Note</b>		

**INTERVENTO**

10		<b>Categoria di intervento prevista</b>	<b>R3</b>
11	<b>Prescrizioni e indicazioni</b>	06_Mantenere la tipologia tradizionale.	
12	<b>Categoria intervento spazi di pertinenza</b>		
13	<b>Fronti di pregio</b>		NO      SI      X
14	<b>Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2015</b>		NO      SI      X

## IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 4



FOTO 2



FOTO 3