
	<b>COMUNE DI PEDAIA</b>		<b>Frazione di Priò</b>	
	<b>SCHEDA DI ANALISI</b>			<b>27</b>
N. P.ED.:	21	CATEGORIA di intervento:		<b>R2</b>
COMUNE CATASTALE:	Priò	DATA rilievo:	ottobre 2018	

#### ESTRATTO MAPPA



#### DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI PREDAIA	Frazione di Priò	27
SCHEDE n°		

**ANALISI**

1	Tipologia funzionale	Residenza			
2	Destinazione originaria	Residenza			
3	Proprietà				
4	Epoca di costruzione	anteriore al 1860			<b>X</b>
		tra il 1860 e il 1939			
		posteriore al 1939			
5	Tipologia architettonica storica	alta definizione			
		media definizione			
		bassa definizione			<b>X</b>
		nessuna definizione			
6	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		alta	media	bassa
		volumetrici		<b>X</b>	
		costruttivi		<b>X</b>	
		complementari		<b>X</b>	
		decorativi			<b>X</b>
7	Degrado	alto			
8	Grado di utilizzo	inutilizzato			
7	Spazi di pertinenza	qualità media			
8	Vincoli				
9	Note	10_Presenza di manufatto accessorio.			

**INTERVENTO**

10	Categoria di intervento prevista		R2			
11	Prescrizioni e indicazioni	08_E' possibile spostare o inserire nuovi fori per regolarizzare le facciate, in allineamento a quelli esistenti. (ad eccezione del Fronte di Pregio)  09_E' possibile spostare, modificare o inserire nuovi poggioli, secondo le indicazioni dell'abaco. (ad eccezione del Fronte di Pregio)				
12	Categoria intervento spazi di pertinenza					
13	Fronti di pregio		NO	X	SI	
14	Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2015		NO		SI	X

## IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4

