



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Taio

SCHEDA DI ANALISI

30

N. P.ED.:

3

CATEGORIA di intervento:

R1


COMUNE CATASTALE:

Taio


DATA rilievo:

ottobre 2018

ESTRATTO MAPPA



DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI PREDAIA	Frazione di Taio	SCHEDA n°	30

ANALISI

1	Tipologia funzionale	Chiesa			
2	Destinazione originaria	Chiesa			
3	Proprietà	Ecclesiastica			
4	Epoca di costruzione	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	X	
		tra il 1860 e il 1939			
		posteriore al 1939			
5	Tipologia architettonica storica	alta definizione	<input checked="" type="checkbox"/>	X	
		media definizione			
		bassa definizione			
		nessuna definizione			
6	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		alta	media	bassa
		volumetrici	<input checked="" type="checkbox"/>	X	
		costruttivi	<input checked="" type="checkbox"/>	X	
		complementari	<input checked="" type="checkbox"/>	X	
		decorativi	<input checked="" type="checkbox"/>	X	
7	Degrado	nullo			
8	Grado di utilizzo	utilizzato			
7	Spazi di pertinenza	qualità bassa			
8	Vincoli	DICHiarato DI INTERESSE (D.Lgs. 42/2004)			
9	Note	Chiesa della Madonna del Rosario - XII sec. 01_Edificio dal ruolo urbano rilevante.			

INTERVENTO

10	Categoria di intervento prevista		R1		
11	Prescrizioni e indicazioni				
12	Categoria intervento spazi di pertinenza				
13	Fronti di pregio	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	X	SI
14	Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2015	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	X	SI

IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 4



FOTO 2



FOTO 5



FOTO 3