

	<b>COMUNE DI PREDAIA</b>		<b>Frazione di TAVON</b>	
	<b>SCHEDA DI ANALISI</b>			<b>2</b>
N. P.ED.:	4/1 porzione	CATEGORIA di intervento:		<b>R2</b>
COMUNE CATASTALE:	Tavon	DATA rilievo:	ottobre 2018	

#### ESTRATTO MAPPA



#### DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI PREDAIA	Frazione di TAVON	2
SCHEDA n°		

**ANALISI**

1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale			
2	Destinazione originaria	Conservata			
3	Proprietà	Privata			
4	Epoca di costruzione	anteriore al 1860	X		
		tra il 1860 e il 1939			
		posteriore al 1939			
5	Tipologia architettonica storica	alta definizione			
		media definizione	X		
		bassa definizione			
		nessuna definizione			
6	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		alta	media	bassa
		volumetrici		X	
		costruttivi		X	
		complementari		X	
		decorativi		X	
7	Degrado	basso			
8	Grado di utilizzo	utilizzato			
7	Spazi di pertinenza	qualità media			
8	Vincoli				
9	Note	01_Edificio dal ruolo urbano rilevante - senza alterazioni nel tempo. 05_Elementi storico-artistici: Avvolti al piano terra con accesso dal portico, aperture in posizione originaria con alterazioni sul fronte principale. Balcone con mensole in pietra da conservare, ponte di accesso con portale a tutto sesto.			

**INTERVENTO**

10	Categoria di intervento prevista		R2			
11	Prescrizioni e indicazioni	Mantenimento delle cornici e mensole del balcone in pietra. Riordino dei manufatti accessori esistenti. Attenzione al capitello sul muro esterno verso la strada				
12	Categoria intervento spazi di pertinenza		Spr			
13	Fronti di pregio		NO		SI	X
14	Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2016		NO	X	SI	

## IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 4



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 5