
	<b>COMUNE DI PREDAIA</b>		<b>Frazione di TAVON</b>	
	<b>SCHEDA DI ANALISI</b>			<b>7</b>
N. P.ED.:	7 e 8		CATEGORIA di intervento:	<b>R3</b>
COMUNE CATASTALE:	Tavon		DATA rilievo:	ottobre 2018

#### ESTRATTO MAPPA



#### DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI PREDAIA	Frazione di TAVON	7
SCHEDA n°		

**ANALISI**

1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale			
2	Destinazione originaria	Conservata			
3	Proprietà	Privata			
4	Epoca di costruzione	anteriore al 1860	X		
		tra il 1860 e il 1939			
		posteriore al 1939			
5	Tipologia architettonica storica	alta definizione			
		media definizione			
		bassa definizione	X		
		nessuna definizione			
6	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		alta	media	bassa
		volumetrici			X
		costruttivi			X
		complementari		X	
		decorativi			X
7	Degrado	medio			
8	Grado di utilizzo	sottoutilizzato			
7	Spazi di pertinenza	qualità bassa			
8	Vincoli				
9	Note	05_ Elementi storico-artistici: contorni lapidei 10_Presenza di manufatto accessorio.			

**INTERVENTO**

10	Categoria di intervento prevista		R3			
11	Prescrizioni e indicazioni	Recuperare e riproporre i contorni lapidei in caso di demolizione e ricostruzione.				
12	Categoria intervento spazi di pertinenza					
13	Fronti di pregio		NO	X	SI	
14	Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2016		NO		SI	X

## IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 4



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 5