



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Tuenetto

SCHEDA DI ANALISI

1

N. P.ED.: 73

CATEGORIA di intervento:

R1

COMUNE CATASTALE

Tuenetto


DATA rilievo:

ottobre 2018

ESTRATTO MAPPA



DETtaglio della cartografia



COMUNE DI PREDAIA	Frazione di Tuenetto	SCHEDA n°	1

ANALISI

1	Tipologia funzionale	Chiesa						
2	Destinazione originaria	Chiesa						
3	Proprietà	Ecclesiastica						
4	Epoca di costruzione	anteriore al 1860		X				
		tra il 1860 e il 1939						
		posteriore al 1939						
5	Tipologia architettonica storica	alta definizione		X				
		media definizione						
		bassa definizione						
		nessuna definizione						
6	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		alta	media	bassa			
		volumetrici	X					
		costruttivi	X					
		complementari	X					
7	Degrado		nullo					
	Grado di utilizzo		utilizzato					
7	Spazi di pertinenza		qualità media					
8	Vincoli	DICHiarato DI INTERESSE (D.Lgs. 42/2004)						
9	Note	01_Edificio dal ruolo urbano rilevante. 05_Elementi storico-artistici: tutto l'edificio - Chiesa di San Rocco.						

INTERVENTO

10	Categoria di intervento prevista		R1		
11	Prescrizioni e indicazioni				
12	Categoria intervento spazi di pertinenza		Spr		
13	Fronti di pregio		NO	X	SI
14	Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2016		NO	X	SI

IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 4



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 5