



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Vervò

SCHEDA DI ANALISI

5


N. P.ED.: 99_2 133

CATEGORIA di intervento: R3


COMUNE CATASTALE: Vervò

DATA rilievo: ottobre 2018

ESTRATTO MAPPA



DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI PREDAIA	Frazione di Vervò	SCHEDA n°	5

ANALISI

1	Tipologia funzionale	Residenziale			
2	Destinazione originaria	Residenziale			
3	Proprietà	Privata			
4	Epoca di costruzione	anteriore al 1860			
		tra il 1860 e il 1939			X
		posteriore al 1939			
5	Tipologia architettonica storica	alta definizione			
		media definizione			
		bassa definizione			X
		nessuna definizione			
6	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		alta	media	bassa
		volumetrici			X
		costruttivi			X
		complementari			X
7	Degrado	decorativi			X
8	Grado di utilizzo	utilizzato			
7	Spazi di pertinenza	qualità nulla			
8	Vincoli				
9	Note	05_Elementi storico-artistici: portali lapidei. 10_Presenza di manufatto accessorio.			

INTERVENTO

10	Categoria di intervento prevista	R3			
11	Prescrizioni e indicazioni	08_E' possibile spostare o inserire nuovi fori per regolarizzare le facciate, in allineamento a quelli esistenti. 09_E' possibile spostare, modificare o inserire nuovi poggioli, secondo le indicazioni dell'abaco.			
12	Categoria intervento spazi di pertinenza				
13	Fronti di pregio	NO		SI	X
14	Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2015	NO	X	SI	

IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 4



FOTO 2



FOTO 5



FOTO 3