


	COMUNE DI PREDAIA		Frazione di Vervò	
	SCHEDA DI ANALISI			33
N. P.ED.:	1	CATEGORIA di intervento:		R1
COMUNE CATASTALE:	Vervò	DATA rilievo:	ottobre 2018	



COMUNE DI PREDAIA	Frazione di Vervò	33
SCHEDA n°		

ANALISI

1	Tipologia funzionale	Chiesa			
2	Destinazione originaria	Chiesa			
3	Proprietà	Ecclesiastica			
4	Epoca di costruzione	anteriore al 1860	X		
		tra il 1860 e il 1939			
		posteriore al 1939			
5	Tipologia architettonica storica	alta definizione	X		
		media definizione			
		bassa definizione			
		nessuna definizione			
6	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		alta	media	bassa
		volumetrici	X		
		costruttivi	X		
		complementari	X		
		decorativi	X		
7	Degrado	basso			
8	Grado di utilizzo	utilizzato			
7	Spazi di pertinenza	qualità nulla			
8	Vincoli	DICHARATO DI INTERESSE (D.Lgs. 42/2004)			
9	Note	01_Edificio dal ruolo urbano rilevante. 05_Elementi storico-artistici: tutto l'edificio. Chiesa di S.ta Maria - XIV sec.			

INTERVENTO

10	Categoria di intervento prevista		R1				
11	Prescrizioni e indicazioni						
12	Categoria intervento spazi di pertinenza		Spr				
13	Fronti di pregio		NO	X	SI		
14	Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2015		NO	X	SI		

IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 3



FOTO 2



FOTO 4