



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Vervò

SCHEDA DI ANALISI

84

N. P.ED.: 64


CATEGORIA di intervento:

R2


COMUNE CATASTALE: Vervò

DATA rilievo: ottobre 2018

ESTRATTO MAPPA



DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Vervò

SCHEDA n°

84

ANALISI

| | | | | | |
|---|---|---|------|-------|-------|
| 1 | Tipologia funzionale | Residenziale | | | |
| 2 | Destinazione originaria | Residenziale | | | |
| 3 | Proprietà | Privata | | | |
| 4 | Epoca di costruzione | anteriore al 1860 | | X | |
| | | tra il 1860 e il 1939 | | | |
| | | posteriore al 1939 | | | |
| 5 | Tipologia architettonica storica | alta definizione | | X | |
| | | media definizione | | | |
| | | bassa definizione | | | |
| | | nessuna definizione | | | |
| 6 | Permanenza dei caratteri formali tradizionali | | alta | media | bassa |
| | | volumetrici | X | | |
| | | costruttivi | X | | |
| | | complementari | | | X |
| 7 | Degrado | decorativi | | | X |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 8 | Grado di utilizzo | utilizzato | | | |
| 7 | Spazi di pertinenza | qualità media | | | |
| 8 | Vincoli | | | | |
| 9 | Note | 05_Elementi storico-artistici: portali lapidei su edificio e muro di cinta. | | | |

INTERVENTO

| | | | | | |
|----|--|----|---|----|--|
| 10 | Categoria di intervento prevista | R2 | | | |
| 11 | Prescrizioni e indicazioni | | | | |
| 12 | Categoria intervento spazi di pertinenza | | | | |
| 13 | Fronti di pregio | NO | X | SI | |
| 14 | Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2015 | NO | X | SI | |

IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 4



FOTO 2



FOTO 3




FOTO 5

IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 2

FOTO 4

FOTO 3

FOTO 5