



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Vervò

SCHEDA DI ANALISI

90

N. P.ED.: 97/2

CATEGORIA di intervento: **R3**


COMUNE CATASTALE: Vervò

DATA rilievo: ottobre 2018

ESTRATTO MAPPA



DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI PREDAIA	Frazione di Vervò	90
	SCHEDA n°	

ANALISI

1	Tipologia funzionale	Residenziale - Deposito			
2	Destinazione originaria	Residenziale			
3	Proprietà	Privata			
4	Epoca di costruzione	anteriore al 1860			
		tra il 1860 e il 1939			
		posteriore al 1939			X
5	Tipologia architettonica storica	alta definizione			
		media definizione			
		bassa definizione			X
		nessuna definizione			
6	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		alta	media	bassa
		volumetrici			X
		costruttivi			X
		complementari			X
7	Degrado	decorativi			X
8	Grado di utilizzo	basso			
7	Spazi di pertinenza	utilizzato			
8	Vincoli	qualità bassa			
9	Note				

INTERVENTO

10	Categoria di intervento prevista		R3		
11	Prescrizioni e indicazioni				
12	Categoria intervento spazi di pertinenza				
13	Fronti di pregio	NO	X	SI	
14	Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2015	NO	X	SI	

IMMAGINI



FOTO 1




FOTO 4



FOTO 2



FOTO 3

FOTO 5