



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Vervò

SCHEDA DI ANALISI

91


N. P.ED.: 102

CATEGORIA di intervento: R1


COMUNE CATASTALE: Vervò

DATA rilievo: ottobre 2018

ESTRATTO MAPPA



DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI PREDAIA	Frazione di Vervò	SCHEDA n°	91

ANALISI

1	Tipologia funzionale	Chiesa			
2	Destinazione originaria	Chiesa			
3	Proprietà	Ecclesiastica			
4	Epoca di costruzione	anteriore al 1860		X	
		tra il 1860 e il 1939			
		posteriore al 1939			
5	Tipologia architettonica storica	alta definizione		X	
		media definizione			
		bassa definizione			
		nessuna definizione			
6	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		alta	media	bassa
		volumetrici	X		
		costruttivi	X		
		complementari	X		
7	Degrado	decorativi	X		
8	Grado di utilizzo	utilizzato			
7	Spazi di pertinenza	qualità elevata			
8	Vincoli	DICHiarato DI INTERESSE (D.Lgs. 42/2004)			
9	Note	01_Edificio dal ruolo urbano rilevante. 05_Elementi storico-artistici: tutto l'edificio. Cappella finale della via Crucis.			

INTERVENTO

10	Categoria di intervento prevista		R1		
11	Prescrizioni e indicazioni				
12	Categoria intervento spazi di pertinenza		Spr		
13	Fronti di pregio	NO	X	SI	
14	Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2015	NO	X	SI	

IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 3



FOTO 2



FOTO 4

