
	COMUNE DI PREDAIA		Frazione di Vervò	
	SCHEDA DI ANALISI			94
N. P.ED.:	32/3	CATEGORIA di intervento:		R3
COMUNE CATASTALE:	Vervò	DATA rilievo:	ottobre 2018	



COMUNE DI PREDAIA	Frazione di Vervò	94
SCHEMA n°		

ANALISI

1	Tipologia funzionale	Deposito			
2	Destinazione originaria	Deposito			
3	Proprietà				
4	Epoca di costruzione	anteriore al 1860			
		tra il 1860 e il 1939			
		posteriore al 1939			X
5	Tipologia architettonica storica	alta definizione			
		media definizione			
		bassa definizione			
		nessuna definizione			X
6	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		alta	media	bassa
		volumetrici			X
		costruttivi			X
		complementari			X
		decorativi			X
7	Degrado	medio			
8	Grado di utilizzo	utilizzato			
7	Spazi di pertinenza	qualità nulla			
8	Vincoli				
9	Note				

INTERVENTO

10	Categoria di intervento prevista		R3				
11	Prescrizioni e indicazioni						
12	Categoria intervento spazi di pertinenza						
13	Fronti di pregio		NO	X	SI		
14	Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2016		NO	X	SI		

IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 4



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 5