



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di VION

## SCHEDA DI ANALISI

14

N. P.ED.: 139


CATEGORIA di intervento:

R1


COMUNE CATASTALE: Vion

DATA rilievo: novembre 2018

## ESTRATTO MAPPA



## DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



<b>COMUNE DI PREDAIA</b>	<b>Frazione di VION</b>	<b>SCHEDA n°</b>	<b>14</b>

**ANALISI**

1	<b>Tipologia funzionale</b>	chiesa			
2	<b>Destinazione originaria</b>	chiesa			
3	<b>Proprietà</b>	parrocchia			
4	<b>Epoca di costruzione</b>	anteriore al 1860		<b>X</b>	
		tra il 1860 e il 1939			
		posteriore al 1939			
5	<b>Tipologia architettonica storica</b>	alta definizione		<b>X</b>	
		media definizione			
		bassa definizione			
		nessuna definizione			
6	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		alta	media	bassa
		volumetrici	<b>X</b>		
		costruttivi	<b>X</b>		
		complementari	<b>X</b>		
7	<b>Degrado</b>	decorativi		<b>X</b>	
8	<b>Grado di utilizzo</b>	utilizzato			
7	<b>Spazi di pertinenza</b>	qualità media			
8	<b>Vincoli</b>	DIRETTO (D.Lgs. 490; L. 1089 e L. 364)			
9	<b>Note</b>	01_Edificio dal ruolo urbano rilevante. 05_Elementi storico-artistici: tutto l'edificio. Chiesa di San Sigismondo (XV sec.)			

**INTERVENTO**

10	<b>Categoria di intervento prevista</b>	<b>R1</b>			
11	<b>Prescrizioni e indicazioni</b>				
12	<b>Categoria intervento spazi di pertinenza</b>	<b>Spr</b>			
13	<b>Fronti di pregio</b>	NO	<b>X</b>	SI	
14	<b>Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2015</b>	NO	<b>X</b>	SI	

## IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 4



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 5