



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Coredo

SCHEDA DI ANALISI

1


N. P.ED./P.F.: 148

CATEGORIA di intervento: R2


COMUNE CATASTALE: Coredo

DATA rilievo: ottobre 2018

ESTRATTO MAPPA



DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Coredo

SCHEMA n°

1

IMMAGINI



INFORMAZIONI SUL MANUFATTO

| 1 | Tipo di manufatto | PORTALE SU MURO DI CINTA | | | |
|---|------------------------------------|--|---|-------|-------|
| 2 | Descrizione del manufatto | ACCESSO ALL'ANDITO RECINTATO DA MURO DI CINTA. ARCO A SESTO PIENO IN PIETRA ROSSA LOCALE CON PORTONE LIGNEO. | | | |
| 3 | Epoca di costruzione | | | | |
| 4 | Permanenza dei caratteri originari | costruttivi | X | alta | media |
| | | artistici | X | media | bassa |
| 5 | Degrado | NULLO | | | |
| 6 | Vincoli | | | | |
| 7 | Categoria di intervento prevista | R2 | | | |
| 8 | Indicazioni di intervento | | | | |