



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Coredo

SCHEMA DI ANALISI

2

N. P.ED./P.F.: 143/1

CATEGORIA di intervento:


R2

COMUNE CATASTALE: Coredo


DATA rilievo:

ottobre 2018

ESTRATTO MAPPA



DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI PREDAIA	Frazione di Coredo	2
SCHEDA n°		

IMMAGINI

INFORMAZIONI SUL MANUFATTO					
1	Tipo di manufatto	PORTALE SU MURO DI CINTA			
2	Descrizione del manufatto	ACCESSO ALL'ANDITO RECINTATO DA MURO DI CINTA. ARCO A SESTO PIENO IN PIETRA BIANCA LOCALE CON PORTONE LIGNEO.			
3	Epoca di costruzione				
4	Permanenza dei caratteri originari		alta	media	bassa
		costruttivi	X		
		artistici		X	
5	Degrado	MEDIO			
6	Vincoli				
7	Categoria di intervento prevista	R2			
8	Indicazioni di intervento				