



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Coredo

SCHEDA DI ANALISI

3


N. P.ED./P.F.: 133/1

CATEGORIA di intervento: R2


COMUNE CATASTALE: Coredo

DATA rilievo: ottobre 2018

ESTRATTO MAPPA



DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Coredo

SCHEDA n°

3

IMMAGINI



INFORMAZIONI SUL MANUFATTO

1	Tipo di manufatto	ARCO SU MURO DI CINTA			
2	Descrizione del manufatto	ACCESSO ALL'ANDITO RECINTATO DA MURO DI CINTA. ARCO A SESTO PIENO IN PIETRA BIANCA CALCAREA.			
3	Epoca di costruzione				
4	Permanenza dei caratteri originari	costruttivi	X	media	bassa
		artistici	X		
5	Degrado	BASSO			
6	Vincoli				
7	Categoria di intervento prevista	R2			
8	Indicazioni di intervento				