



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Coredo

SCHEDA DI ANALISI

8

N. P.ED./P.F.: 88


CATEGORIA di intervento:

R2


COMUNE CATASTALE: Coredo

DATA rilievo: ottobre 2018

ESTRATTO MAPPA



DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Coredo

SCHEDA n°

8

IMMAGINI



INFORMAZIONI SUL MANUFATTO

1	Tipo di manufatto		PORTALE SU MURO DI CINTA			
2	Descrizione del manufatto		ACCESSO ALL'ANDITO RECINTATO DA MURO DI CINTA. ARCO A SESTO PIENO IN PIETRA BIANCA LOCALE CON PORTONE LIGNEO.			
3	Epoca di costruzione					
4	Permanenza dei caratteri originari			costruttivi	alta	media
				artistici		bassa
5	Degrado		BASSO			
6	Vincoli					
7	Categoria di intervento prevista			R2		
8	Indicazioni di intervento					