



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Dermulo

SCHEDA DI ANALISI

1

N. P.ED./P.F.: | F 172

CATEGORIA di intervento:

R2


COMUNE CATASTALE: Dermulo

DATA rilievo: ottobre 2018

ESTRATTO MAPPA



DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Dermulo

SCHEMA n°

1

IMMAGINI



INFORMAZIONI SUL MANUFATTO

1	Tipo di manufatto	CAPITELLO			
2	Descrizione del manufatto	CAPITELLO VOTIVO CON STRUTTURA IN MURATURA E TETTUCCIO IN LEGNO - CONTIENE STATUETTA DELLA MADONNA.			
3	Epoca di costruzione				
4	Permanenza dei caratteri originari	costruttivi	alta	media	bassa
		artistici	X		
5	Degrado	BASSO			
6	Vincoli				
7	Categoria di intervento prevista	R2			
8	Indicazioni di intervento				