

COMUNE DI PREDAIA	Frazione di Priò	3
SCHEDA n°		
IMMAGINI		



INFORMAZIONI SUL MANUFATTO						
1	Tipo di manufatto		LAPIDE			
2	Descrizione del manufatto		LAPIDE FUNEBRE MURATA NEL MURO DI SOSTEGNO RECANTE LEGGERISSIME ISCRIZIONI E UNA CROCE.			
3	Epoca di costruzione					
4	Permanenza dei caratteri originari			alta	media	bassa
			costruttivi		X	
			artistici		X	
5	Degrado		MEDIO			
6	Vincoli					
7	Categoria di intervento prevista			R2		
8	Indicazioni di intervento	NECESSITA ALMENO DELLA PULITURA.				