

	COMUNE DI PREDAIA		Frazione di Taio	
	SCHEDA DI ANALISI			5
N. P.ED./P.F.:	21	CATEGORIA di intervento:		R2
COMUNE CATASTALE:	Taio	DATA rilievo:	ottobre 2018	

ESTRATTO MAPPA



DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI PREDAIA	Frazione di Taio	5
SCHEDA n°		
IMMAGINI		



INFORMAZIONI SUL MANUFATTO					
1	Tipo di manufatto		INGRESSO SU MURO DI CINTA		
2	Descrizione del manufatto		INGRESSO ALL'ANDITO COSTITUITO DA PILASTRINI IN PIETRA LAVORATA.		
3	Epoca di costruzione				
4	Permanenza dei caratteri originari		alta	media	bassa
		costruttivi		X	
		artistici		X	
5	Degrado		BASSO		
6	Vincoli				
7	Categoria di intervento prevista			R2	
8	Indicazioni di intervento				