



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Taio

SCHEDA DI ANALISI

11


N. P.ED./P.F.: F 1211

CATEGORIA di intervento: R1


COMUNE CATASTALE: Taio

DATA rilievo: ottobre 2018

ESTRATTO MAPPA



DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA




COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Taio

SCHEDA n°

11

IMMAGINI



INFORMAZIONI SUL MANUFATTO

1	Tipo di manufatto	CAPITELLO			
2	Descrizione del manufatto	CAPITELLO DEVOZIONALE RECANTE UN BASSORILIEVO DELLA MADONNA CON BAMBINO ENTRO UNA NICCHIA IN MURATURA CON COLONNINE E PROTEZIONE IN LEGNO E VETRO.			
3	Epoca di costruzione				
4	Permanenza dei caratteri originari	costruttivi	X	alta	media
		artistici	X	media	bassa
5	Degrado	BASSO			
6	Vincoli				
7	Categoria di intervento prevista	R1			
8	Indicazioni di intervento				