



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Taio

## SCHEDA DI ANALISI

12

N. P.ED./P.F.: 88 /1


CATEGORIA di intervento:

R1


COMUNE CATASTALE: Taio

DATA rilievo: ottobre 2018

## ESTRATTO MAPPA



## DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Taio

SCHEMA n°

12

## IMMAGINI



## INFORMAZIONI SUL MANUFATTO

1	Tipo di manufatto	BASSORILIEVO			
2	Descrizione del manufatto	BASSORILIEVO IN STUCCO RECANTE UNA FIGURA FEMMINILE INCORNICIATA.			
3	Epoca di costruzione				
4	Permanenza dei caratteri originari	costruttivi	<input checked="" type="checkbox"/>	media	bassa
		artistici	<input checked="" type="checkbox"/>		
5	Degrado	MEDIO			
6	Vincoli				
7	Categoria di intervento prevista	R1			
8	Indicazioni di intervento				