
	COMUNE DI PREDAIA		Frazione di Taio	
	SCHEDA DI ANALISI			14
N. P.ED./P.F.:	F 1213 /1	CATEGORIA di intervento:		R2
COMUNE CATASTALE:	Taio	DATA rilievo:	ottobre 2018	



COMUNE DI PREDAIA	Frazione di Taio	14
SCHEDA n°		
IMMAGINI		



INFORMAZIONI SUL MANUFATTO					
1	Tipo di manufatto		CROCE		
2	Descrizione del manufatto		CROCE DEVOZIONALE IN PIETRA BIANCA CON BASAMENTO LAVORATO E LEGGERE ISCRIZIONI.		
3	Epoca di costruzione		XX SEC.		
4	Permanenza dei caratteri originari		alta	media	bassa
		costruttivi		X	
		artistici	X		
5	Degrado		BASSO		
6	Vincoli				
7	Categoria di intervento prevista			R2	
8	Indicazioni di intervento				