

	<b>COMUNE DI PREDAIA</b>		<b>Frazione di Torra</b>	
	<b>SCHEDA DI ANALISI</b>			<b>4</b>
N. P.ED./P.F.:	F 1198 /2		CATEGORIA di intervento:	<b>R3</b>
COMUNE CATASTALE:	Torra		DATA rilievo:	ottobre 2018



COMUNE DI PREDAIA	Frazione di Torra	4
SCHEDA n°		
IMMAGINI		



INFORMAZIONI SUL MANUFATTO						
1	Tipo di manufatto		CAPITELLO			
2	Descrizione del manufatto		CAPITELLO IN MURATURA E PORFIDO RECANTE UN SEMPLICE CROCIFISSO LIGNEO			
3	Epoca di costruzione					
4	Permanenza dei caratteri originari			alta	media	bassa
			costruttivi		X	
			artistici		X	
5	Degrado		BASSO			
6	Vincoli					
7	Categoria di intervento prevista			R3		
8	Indicazioni di intervento					

