



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Torra

SCHEDA DI ANALISI

5


N. P.ED./P.F.: 124

CATEGORIA di intervento: **R2**


COMUNE CATASTALE: Torra

DATA rilievo: ottobre 2018

ESTRATTO MAPPA



DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Torra

SCHEDA n°

5

IMMAGINI



INFORMAZIONI SUL MANUFATTO

1	Tipo di manufatto		INGRESSO SU MURO DI CINTA			
2	Descrizione del manufatto		INGRESSO ALL'ANDITO COSTITUITO DA DUE PILASTRI IN PIETRA BIANCA CON UN SOLO PINACOLO E CANCELLATA IN FERRO.			
3	Epoca di costruzione					
4	Permanenza dei caratteri originari		costruttivi	alta	media	bassa
			artistici	X		
5	Degrado		BASSO			
6	Vincoli					
7	Categoria di intervento prevista		R2			
8	Indicazioni di intervento					