
	COMUNE DI PREDAIA		Frazione di Tres	
	SCHEDA DI ANALISI			2
N. P.ED./P.F.:	85 /2		CATEGORIA di intervento:	R2
COMUNE CATASTALE:	Tres		DATA rilievo:	ottobre 2018



COMUNE DI PREDAIA	Frazione di Tres	2
SCHEDA n°		
IMMAGINI		



INFORMAZIONI SUL MANUFATTO						
1	Tipo di manufatto		ARCO SU MURO DI CINTA			
2	Descrizione del manufatto		ARCO IN PIETRA ROSSA DI SEMPLICE FATTURA CON CENCELLATA IN FERRO			
3	Epoca di costruzione					
4	Permanenza dei caratteri originari			alta	media	bassa
			costruttivi		X	
			artistici		X	
5	Degrado		BASSO			
6	Vincoli					
7	Categoria di intervento prevista			R2		
8	Indicazioni di intervento					